各 位

会 社 名 株式会社 コロナ 代表者名 代表取締役社長 内田 カ (コード番号 5909 東証第一部) 問合せ先 取締役執行役員経理部・広 報室担当兼経理部長 及川良文

(TEL. 0256 - 32 - 2111)

本日の一部報道について

本日の一部報道につきましては、皆様に大変ご心配をおかけしております。

「よごれま栓」タンクにつきましては、構造、機構上、半ロック状態になることはありません。 ただし、日常の取扱いにおいて、タンクの落下等により変形が生じた場合、まれに半ロック 状態になる可能性が考えられます。取扱説明書、注意表示に記載しているとおり、必ず消 火してから、タンクを抜いて給油していただくこと、及び給油後の「よごれま栓」のロック状態 を確認していただくことをお願いしています。

現在販売されているポータブル石油ストーブにつきましては、全機種給油時消火装置付きとなっており、タンクを抜くと同時にストーブが消火する機構になっていますので、安心してご使用ください。

新聞報道の内容につきましては、現在調査中ですので判り次第お知らせいたします。 なお、石油ファンヒーターについては該当いたしません。

現在ご使用中のストーブの取り扱いにつきましても、給油時は必ず消火してから、タンクを抜いて給油していただくこと、及び給油後の「よごれま栓」のロック状態を確認して頂くようお願いいたします。

以 上